



Wijkschouw Achterwillens 2

december 2018

Gelopen straten en achterpaden:

Slagenbuurt: Kwartslag, Dijkgraafslag, Drieweghof, Driewegplein, Molenmeesterslag, Waarsmanslag, Poldermeersterslag, 1^e Poldermeesterhof, 2^e Poldermeesterhof, Heemraadslag, Drossaardpad, Drossaardslag, Hoefslagpad, Baljuwslag, Gaarderslag, Sluismeesterslag, Leenmanslag, Landmeterslag, Rentmeesterslag, Dwarsslag, Ingelandslag, Kameraarslag, Ommeslag, Aschpotpad.

Verslag Wijkschouw Achterwillens 2

Werkwijze

- In de maand december is door vrijwilligers van het Netwerk Achterwillens een tweede ronde, na die van november, gelopen door een deel van de wijk Achterwillens: de Slagenbuurt.
- De ronde is gelopen door Arjan van Erk, Gerda den Hollander, Erwin Jongeleen en Gerard Voskuilen.
- Tijdens deze ronde zijn op 1 december vele Meldingen Openbaar Gebied gedaan via de app MijnGemeente. Het betrof hier telkens te vroeg of onjuist gedumpt plastic of zwerf afval of oneffenheden in de weg/op het trottoir.
- In dit verslag staan telkens aangetroffen situaties waarin wij verbetering mogelijk en wenselijk achten aangegeven. Sommige MOG-en zijn nog in dit verslag opgenomen.
- Dit overzicht bieden wij aan de gemeente Gouda aan zodat de verbeteringen overwogen en doorgevoerd kunnen worden.

De gevonden verbeter situaties

Algemeen:

- hoekjes die zwerfafval aantrekken (o.a. **Dijkgraafslag voor 25/41**, foto 0 en de hofjes)
- door de hele wijk veel verzakkingen waardoor (regen)water op die plaatsen blijft staan.)
- een herfstdingetje: grote hopen bladeren (foto 8)

Specifieke punten:

1. Plateau vuilcontainers voor de flat op de **Kwartslag** (zelfde situatie als in oud-Achterwillens? (Zie antwoord van Mette) (foto 1)



2. **Dijkgraafslag**, behalve in hoek ook zwerfafval vóór vuilcontainer (voor 25-41 zwerfaval (MOG 23817)


3. **Dijkgraafslag, tussen 41-47**: bodemdaling (foto 3)

4. **Dijkgraafslag van begin tot eind**: verzakkingen op het voetpad





5. **Dijkgraafslag van begin tot eind** : bobbels en kuilen op de parkeerterreinen (foto 4, 5,)



6. **Drieweghof**: verzakte trottoir voor de visboer (foto 6)



7. **Molenmeesterslag, t.h.v. Nummer 41**: curieuze paal op de stoep (foto 7)



en een vuilniszak
een eigen) container?

8. **Waarsmanslag**: geen bijzonderheden, noch voor noch achter

9.2^e
Poldermeesterhof: verzakking (foto 8) en asociale burens (foto 9) foto 10), (behoefte aan



10. **1^e Poldermeesterslag**: verlaten soort boomspegel, op het parkeerterrein (foto 11) waarschijnlijk nog bedoeld om daar parkeren te voorkomen,



-maar dat helpt niet echt, (foto 12)

-
-
-
-
-

-MOG 23810 vuilnis voor afvalcontainer (foto 13)

11. **Driewegplein** verzakking

t.o., fysiotherapie (foto Erwin, MOG 23810)- ik geloof dat die al is opgelost!

12. **Heemraadslag/ hoek Dijkgraafslag** : omgereden paal provisorisch opgezet (maar valt zo weer om) MOG foto Erwin 23814

13. **Dijkgraafslag: tussen 56/54**: losse straattegels (terwijl we er liepen kwamen er mensen met een rollator langs die vertelden hoe lastig dit voor hen was), en bladeren niet goed opgeruimd.

14. **Drossaardslag: ter hoogte van nummer 50**: het hinkelspel ter plaatse is compleet vervaagd. Of vervangen door een nieuwe of ter plekke extra plantsoen aanleggen (in overleg met aanwonenden).

